

Выписка из решения

рабочей группы по паспортизации объектов
социальной сферы при Координационном совете
по социальным вопросам инвалидов в городе Сургуте

20.11.2019

№1

1. Согласование 12 паспортов доступности социальной инфраструктуры.
- 1.1. Согласовать 12 паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры города Сургута (Приложение 1).

Срок – 20.11.2019

Руководитель рабочей группы
по паспортизации объектов социальной
сферы при Координационном совете
по делам инвалидов




Л.В.Иванова

секретарь Рабочей группы
Звонарева Оксана Владимировна,
тел. 8 (3462)522538; +7(922)6596272

Список паспортов доступности объектов социальной сферы, рассмотренных и согласованных на заседании Рабочей группы 20.11.2019

№ п/п	Вид объекта	Адрес объекта	Юридическое наименование объекта	Сфера деятельности
1	2	3	4	5
1	Региональный центр адаптивного спорта	628406, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 20/1	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр адаптивного спорта», БУ «Центр адаптивного спорта Югры»	Физическая культура и спорт
2	Нежилое здание спортивного комплекса «Олимп»	628406, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 21/2	Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Олимп», МАУ СП СШОР «Олимп»	Деятельность спортивных объектов
3	Здание медицинского учреждения, терапевтический корпус	628408, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 20	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская окружная клиническая больница», БУ «Сургутская окружная клиническая больница»	здравоохранение
4	Здание медицинского учреждения, хирургический корпус блок «Б», приемное отделение хирургического корпуса, блок «В»	628408, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 14	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская окружная клиническая больница», БУ «Сургутская окружная клиническая больница»	здравоохранение
5	Здание медицинского учреждения, хирургический корпус блок «А»	628408, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 14	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская окружная клиническая больница», БУ «Сургутская окружная клиническая больница»	здравоохранение
6	Здание медицинского учреждения, инфекционный корпус с отделением гемодиализа	628408, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 24/1	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская окружная клиническая больница», БУ «Сургутская окружная клиническая больница»	здравоохранение
7	Здание медицинского учреждения, детское инфекционное отделение	628408, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 14	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская окружная клиническая больница», БУ «Сургутская окружная клиническая больница»	здравоохранение

8	Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения	628402, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Геологическая, д. 7/1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19, МБОУ СОШ № 19	образование
9	Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения	628402, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, проспект Ленина, 30/1, корпус 1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ СОШ № 10	образование
10	Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения	628402, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, проспект Ленина, 30/1, корпус 2	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ СОШ № 10	образование
11	Библиотека № 5	628400, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Мира, дом 35	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система», МБУК ЦБС «библиотека № 5»	культура
12	Библиотека № 16	628400, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Комсомольский, дом 12	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система», МБУК ЦБС «библиотека № 16»	культура

УТВЕРЖДАЮ
Директор БУ ХМАО- Югры
«Центр адаптивного спорта»
 Вторушин М.П.
"___" _____ 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности
БУ ХМАО- ЮГРЫ «ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА»

ХМАО-Югра г. Сургут
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«___» _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание «Региональный центр адаптивного спорта».
- 1.2. Адрес объекта 628406, ХМАО, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе 20/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 9785,2 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13090 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2010, последнего капитального ремонта 2016
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального не требуется.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Бюджетное учреждение Ханты -Мансийского автономного округа - Югры «Центр адаптивного спорта», БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628011, Российская Федерация, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 21.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Целью учреждения (согласно Уставу) является создание в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре необходимых условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, в том числе посредством физической реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом.
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются:
- остановка Центр адаптивного спорта (ул. Нефтеюганское шоссе с чётной стороны) с расстоянием до объекта 115 м., проходящие маршруты- № 2.
- остановка Травматологический центр (ул. Островского с чётной и нечётной сторон) с расстоянием до объекта 240 м., проходящие маршруты- № 2, 21.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 115 м

3.2.2 Время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет) нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет (описать)) 1 спуск с тротуара на проезжую часть, 1 подъем с проезжей части на тротуар.

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) плавный спуск и плавный подъем.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	A
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках.	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата.	A
4	с нарушениями зрения.	A
5	с нарушениями слуха.	A
6	с нарушениями умственного развития.	A

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок).	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ-И.М (С)	1-2	1-3
2	Вход (входы) в здание.	ВНД	3-7	4-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	8-13	10-30
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ-ПП (С)	14-16	31-52
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II Жилые помещения	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-ПП (К,С)	17	53-57
5	Санитарно-гигиенические помещения.	ДЧ-И (И.М.)	18-20	58-60
6	Система информации и связи (на всех зонах).	ВНД	-	61-64
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта).	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (К,С)	-	65

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе, территория, прилегающая к зданию (участок) доступна частично избирательно (ДЧ-И) для категорий инвалидов (К,О,Г,У), для категории инвалидов (С) ДУ-И.М. доступно условно с индивидуальной мобильностью, вход (входы) в здание для всех категорий инвалидов временно недоступно (ВНД), путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) для категорий инвалидов (К,О,Г,У) доступно частично избирательно, для категории инвалидов (С) доступно условно (ДУ), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) для категорий инвалидов (К,О,Г,У) доступно частично избирательно (ДЧ-И), для категории инвалидов (С) доступно условно при помощи персонала (ДУ-ПП), жилые помещения для категорий инвалидов (О,Г,У) доступно частично избирательно (ДЧ-И), для категории инвалидов (К,С) доступно условно при помощи персонала, санитарно-гигиенические помещения для всех категорий инвалидов (К,О,Г,У,С) доступно частично избирательно с индивидуальной мобильностью, системы информации на объекте для всех категорий инвалидов (К,О,Г,У,С) временно недоступно (ВНД), пути движения к объекту (от остановки транспорта) доступны частично (ДЧ) для категорий инвалидов (О,Г,У), доступны условно (ДУ) для категорий инвалидов (К,С).

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров и отсутствие оснащения средствами для МГН (пандус, поручни) что является не соответствием требованиям норм СП 59-13330.2016, уровень доступности объекта относится как «Доступно частично» (ДЧ-И) для категорий инвалидов с индивидуальной мобильностью (И.М.)- это связано с тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации: - Приказ №19/03-П-4 от 10.01.2017 г «О порядке оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам при посещении спортивных организаций ХМАО- Югры». Доступно условно (ДУ) для категории инвалидов (С). Для качественного оказания помощи внесены корректировки в должностные инструкции сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам. Администраторы прошли курс обучения по оказанию ситуационной помощи инвалидам.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II Жилые помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Системы информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта).	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2020 г. в рамках исполнения Постановления от 9 октября 2013 г. № 430-п. О Государственной программе ХМАО-ЮГРЫ «Доступная среда в ХМАО- Югре на 2014-2020 годы».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности объекта для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

Экспертная комиссия департамента социального развития ХМАО- Югры.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации -;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С. И., председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается Российской ассоциации спортивных сооружений о состоянии доступности объекта от 19.06.2017

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; на официальном сайте учреждения: <http://kartadostupnosti.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта Вариант I | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта Вариант II | на | <u>2</u> | л. |

5. Санитарно- гигиенические помещения на 2 л.
6. Системы информации на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте нежилое здание «Региональный центр адаптивного спорта» на 34 л.
Паспорт БТИ на 37 л.
Поэтажные планы на 2 л.
Сертификат соответствия на 1 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
пути движения отражены на поэтажных планах.

Руководитель рабочей группы
Директор ОП «РЦАС» Воробьев А.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы

Заместитель директора по эксплуатации ОП «РЦАС» Пахомов А.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заместитель директора по спортивной работе ОП «РЦАС» Пашкова О.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Руководитель РОО ИЗ ХМАО-Югры «Тифлопуть» Филатов С.И.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Руководитель Сургутской общественной организации инвалидов
Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:

Начальник инженерно-технического отдела ОП «РЦАС» Пляшник С.Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Инженер инженерно-технического отдела ОП «РЦАС» Надточий Д.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано "20" ноября 2019 г.
(протокол N 1)

Комиссией (название)

Рабочая группа по рассмотрению обращений заявителей
среди них Координационный совет по организации
помощи инвалидам в среде туризма

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ ХМАО- Югры

«Центр адаптивного спорта»

Вторушин М.П.

"Для" _____ 2019 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
БУ ХМАО- ЮГРЫ «ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание «Региональный центр адаптивного спорта».
1.2. Адрес объекта: 628406, ХМАО, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе 20/1.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 9785,2 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13090 кв.м
1.4. Год постройки здания 2010, последнего капитального ремонта 2016
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального не предусмотрено

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Бюджетное учреждение Ханты -Мансийского автономного округа - Югры «Центр адаптивного спорта», краткое наименование БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628011, Российская Федерация, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 21.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная .
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628002, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Тюменская область, Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, д. 9

2. Характеристика деятельности организации на объект (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) физическая культура и спорт.
2.2 Виды оказываемых услуг: физическая культура и спорт.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) все категории.
2.6 Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность) 1704 чел. в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка Центр адаптивного спорта (ул. Нефтеюганское шоссе с четной стороны) с расстоянием до объекта 115 м., проходящие маршруты- № 2.

- остановка Травматологический центр (ул. Островского с четной и нечетной сторон) с расстоянием до объекта 240 м., проходящие маршруты- № 2, 21.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 115 м

3.2.2 Время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет) нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет (описать)) 1 спуск с тротуара на проезжую часть, 1 подъем с проезжей части на тротуар.

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) плавный спуск и плавный подъем.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок).	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ-И.М (С)
2	Вход (входы) в здание.	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ-ПП (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II Жилые помещения	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-ПП (К,С)

5	Санитарно-гигиенические помещения.	ДЧ-И (И.М.)
6	Система информации и связи (на всех зонах).	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта).	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (К,С)
8	Все зоны и участки	ДЧ (К,О,Г,У,С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе, территория, прилегающая к зданию (участок) доступна частично избирательно (ДЧ-И) для категорий инвалидов (К,О,Г,У), для категории инвалидов (С) ДУ-И.М. доступно условно с индивидуальной мобильностью, вход (входы) в здание для всех категорий инвалидов временно недоступно (ВНД), путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) для категорий инвалидов (К,О,Г,У) доступно частично избирательно, для категории инвалидов (С) доступно условно (ДУ), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) для категорий инвалидов (К,О,Г,У) доступно частично избирательно (ДЧ-И), для категории инвалидов (С) доступно условно при помощи персонала (ДУ-ПП), жилые помещения для категорий инвалидов (О,Г,У) доступно частично избирательно (ДЧ-И), для категории инвалидов (К,С) доступно условно при помощи персонала, санитарно-гигиенические помещения для всех категорий инвалидов (К,О,Г,У,С) доступно частично избирательно с индивидуальной мобильностью, системы информации на объекте для всех категорий инвалидов (К,О,Г,У,С) временно недоступно (ВНД), пути движения к объекту (от остановки транспорта) доступны частично (ДЧ) для категорий инвалидов (О,Г,У), доступны условно (ДУ) для категорий инвалидов (К,С).

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров и отсутствие оснащения средствами для МГН (пандус, поручни) что является не соответствием требованиям норм СП 59-13330.2016, уровень доступности объекта относится как «Доступно частично» (ДЧ-И) для категорий инвалидов с индивидуальной мобильностью (И.М.)- это связано с тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации: - Приказ №19/03-П-4 от 10.01.2017 г «О порядке оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам при посещении спортивных организаций ХМАО- Югры». Доступно условно (ДУ) для категории инвалидов (С). Для качественного оказания помощи внесены корректировки в должностные инструкции сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам. Администраторы прошли курс обучения по оказанию ситуационной помощи инвалидам.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II Жилые помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Системы информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта).	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019-2020 г. в рамках исполнения Постановления от 9 октября 2013 г. № 430-п. О Государственной программе ХМАО-ЮГРЫ «Доступная среда в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Сертификат соответствия требованиям СП.59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для МГН», СП.59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН».

Срок действия с 10 августа 2019 г. по 10 августа 2021 г.

Орган по сертификации: Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Российская ассоциация спортивных сооружений»

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; на официальном сайте учреждения: <http://kartadostupnosti.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 20 ____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор БУ ХМАО- Югры
«Центр адаптивного спорта»
Вторушин М.П.
"___" _____ 2019 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
БУ ХМАО- ЮГРЫ «ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание «Региональный центр адаптивного спорта».
- 1.2. Адрес объекта: 628406, ХМАО, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе 20/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 9785,2 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13090 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2010, последнего капитального ремонта 2016
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального не предусмотрено

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Бюджетное учреждение Ханты -Мансийского автономного округа - Югры «Центр адаптивного спорта», краткое наименование БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628011, Российская Федерация, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 21.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная .
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628002, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Тюменская область, Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, д. 9

2. Характеристика деятельности организации на объект (по обслуживанию населения).

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) физическая культура и спорт.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: физическая культура и спорт.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) **все категории.**

2.6 Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность) **1704 чел. в день.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка Центр адаптивного спорта (ул. Нефтеюганское шоссе с чётной стороны) с расстоянием до объекта 115 м., проходящие маршруты- № 2.

- остановка Травматологический центр (ул. Островского с чётной и нечётной сторон) с расстоянием до объекта 240 м., проходящие маршруты- № 2, 21.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **115** м

3.2.2 Время движения (пешком) **2** мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), **да.**

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) **нерегулируемые.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет) **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет (описать)) **1 спуск с тротуара на проезжую часть, 1 подъем с проезжей части на тротуар.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) **плавный спуск и плавный подъем.**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59-13 330 2016

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	A
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

3	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II Жилые помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Системы информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта).	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Начальник инженерно-технического отдела ОП «РЦАС» Сергей Николаевич Пляшник
8 (3462) 22-34-38

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от " ____ " _____ 2019 г.

И Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию (участок).

БУ «Центр административного спорта Югорья» г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 20/1.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
1.1	Вход (входы) на территорию.	есть	-	-	Отсутствие информации об объекте.	Все	Установить информационный стенд об объекте.	Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории.	есть	1	1-3	В местах пересечения пешеходных и транспортных путей перепад более 0,015 м., высота бордюра по краям пешеходных путей вдоль газона менее 0,05 м. Отсутствует тактильная полоса, предупреждающая об изменении профиля рельефа или смене направления движения.	С	Привести в соответствии с нормативными требованиями перепады высот. (территория не приделажит, учредению) Переустановить вдоль газонов бордюры в соответствии с п.5.1.9 СП 59-13 330 2016 СП Установить тактильную полосу, предупреждающую об изменении профиля рельефа или смене направления движения.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.3	Автостоянка и парковка.	есть	2	4	Не соответствуют размеры разметки парковочных мест. Отсутствуют в полном объеме дорожные знаки.	Все	Удалить старую разметку и нанести новую. Установить дорожные знаки.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

Общие требования к зоне:		1-4	Отсутствует беспрепятственное и удобное передвижение МПН по территории к зданию. Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МПН.	Все	Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение МПН по территории к зданию. Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МПН.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
--------------------------	--	-----	--	-----	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К.О.Г.У) ДУ-И.М (С)	1-2	1-4	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №1 для категорий инвалидов (К,О,Г,У) ДЧ – И доступно частично избирательно, для категорий инвалидов (С) ДУ - И.М доступно условно с индивидуальной мобильностью.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от " ____ " _____ 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Вход (входы) в здание.

БУ «Центр административного сектора Югры» г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 20/1.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане					
2.1	Лестница (наружная).	есть	3	5-6	Высота подступенка менее 0,12 м. Отсутствуют двухуровневые поручни с безопасным горизонтальным завершением длиной марша лестницы на 0,3м. Краевые ступени лестничного марша не выделены цветом или фактурой.	Все	Выполнить ремонт лестницы. Установить двухуровневые поручни с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м. с безопасным горизонтальным завершением длиной марша лестницы на 0,3м. Краевые ступени лестничного марша выделить цветом или фактурой. (п. 5.1.12)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.2	Пандус (наружный).	есть	4	5-8	Отсутствуют двухуровневые поручни с безопасным горизонтальным завершением длиной марша на 0,3м. Отсутствуют бортики по продольным краям марша пандуса.	К	Установить двухуровневые поручни с безопасным горизонтальным завершением длиной марша на 0,3м. Установить бортики по продольным краям марша пандуса. (п. 5.1.15)	Индивидуальное решение с ТСР.
2.3	Входная площадка (перед дверью).	есть	5	9	Отсутствуют: звуковой радиомаяк, световые маяки, знак доступности объекта, дублированный рельефными	Все	Установить: звуковой радиомаяк, световые маяки, знак доступности объекта, дублированный рельефными знаками.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

				знаками. Отсутствует информационное табло «Бегущая строка». Отсутствует кнопка вызова персонала.	Г Все	Установить информационное табло «Бегущая строка». Установить кнопку вызова персонала.	
2.4	Дверь (входная).	есть	6	9	-	В соответствии с нормативными требованиями.	-
2.5	Тамбур. Общие требования к зоне:	есть	7	10	-	В соответствии с нормативными требованиями.	-
				5-10	Отсутствует вход, полностью доступный для инвалидов и МГН.	Оборудовать один из входов в соответствии с нормативными требованиями для инвалидов и МГН.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации (вид работы)** по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ВНД	3-7	5-10	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны № 2 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) ВНД временно недоступно.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации).

БУ «Центр административного спорта Юзры» г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 20/1.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон).	есть	8	11-18	Отсутствует противоскользящее покрытие (<i>поверхность пола становится скользкой при намокании</i>) Отсутствуют тактильные направляющие, или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами, входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей за 0,6 м. (эскалатором). Отсутствуют поручни на стене по пути движения МГН.	Все	Предусмотреть тактильные направляющие, или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами, входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей за 0,6м. Установить поручни на стене по пути движения МГН.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.2	Лестница (внутри здания).	есть	9	12, 19, 20	Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней не прилегающих к стене. Отсутствуют поручни с безопасным горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 0,3м.	С,О Все	Установить бортики на боковых краях ступеней не прилегающих к стене. Установить поручни с безопасным горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 0,3м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

3.3	Пандус (внутри здания).	есть	10	21	-	Все	В соответствии с нормативными требованиями.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник).	есть	11	22- 25	Установленные поручни в лифте имеют травмоопасные завершения.	Все	Установить безопасные завершения на поручни.	Индивидуальное решение с ТСР.
3.5	Дверь.	есть	12	26- 28	Отсутствуют световые маяки. Размер двери на лестничную клетку (1 этаж гостиницы) не соответствует требуемым размерам.	С К.О	Установить световые маяки. Установить двери с шириной одного полотна 0,9м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).	есть	13	29- 31	Отсутствуют световые маяки. Запасные выходы не приспособлены для эвакуации инвалидов.	С Г Все	Установить световые маяки. Обустроить запасные выходы в соответствии с нормативными требованиями СП59-13 330-2016 п. 6.2.19 – 6.2.32	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	Общие требования к зоне:			11- 31	Отсутствует наиболее оптимальный, безопасный и короткий путь к целевого назначения и эвакуации.	Все	Оборудовать в полном объеме предупредительной информацией о препятствии.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	8-13	11-31	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категория инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №3 для категории инвалидов (К,О,Г,У) ДЧ-И доступно избирательно, для категории инвалидов (С) ДУ доступно условно.

Приложение 4(1)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от " _____ " _____ 2019 г.

И Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).

БУ «Центр аддитивного спорта Югры» г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 20/1.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане					
4.1	Кабинетная форма обслуживания (медцинский, массажный кабинет, гостиничные номера)	есть	14	32-35	Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения, дублированные рельефными знаками.	Все	Установить информационные таблички, о назначении помещения, дублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м. Установить индукционную петлю.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.2	Залыная форма обслуживания (легкоатлетический манеж, зал АФК, тренажерный зал, сауна, трибуны, кафе).	есть	15	36-49	Отсутствует предупредительные тактильно-контрастные указатели вокруг отдельно стоящих колонн в легкоатлетическом манеже. Отсутствует (в кафе) свободное пространство под раковинной подвезда инвалида колясочника. Крайние кресла не имеют ограждений на трибунах.	С К Все	Предусмотреть предупредительные тактильно-контрастные указатели вокруг отдельно стоящих колонн в легкоатлетическом манеже. Создать свободное пространство под раковинной для подвезда инвалида колясочника. Оборудовать крайние кресла ограждениями, установить дополнительные переносные	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

	Прилавочная форма обслуживания (гардероб, стойки администраторов)												
4.3	есть	16	50-53	Отсутствуют номерки в гардеробе дублированные рельефными знаками на контрастном фоне.				С	Предусмотреть дублированные тактильными знаками на контрастном фоне	номерки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.		
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет	-					-		-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания.	нет	-					-		-			
	Общие требования к зоне:		32-53	Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения, дублированные рельефными знаками.				Все	Установить информационные таблички, о назначении помещения, дублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м.		Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (Целевого посещения объекта).	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ- ПП (С)	14-16	32-53	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №4 для категорий инвалидов (К,О,Г,У) ДЧ-И достигнуто частично избирательно, для категорий инвалидов (С) ДУ достигнуто условно при помощи персонала.

Приложение 4(П)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от " ____ " _____ 2019 г.

1 Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта).
Вариант П - жилые помещения.

БУ «Центр административного спорта Юзры» г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 20/1.
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
	есть/нет	№ на плане	№ фото				
Жилые помещения (гостиница).	есть	17	54-58	Отсутствуют кнопки вызова со шнурком возле каждой кровати. Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения, дублированные рельефными знаками. (гостиничных номеров и входной двери в гостиничный корпус).	Все	Установить кнопки вызова в соответствии с нормативными требованиями к жилым помещениям. Установить информационные таблички о назначении помещения, продублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения (гостиница).	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ-ПП (К,С)	17	54-58	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Уровень доступности зоны №4 для категорий инвалидов (О,Г,У) ДЧ-И частично избирательно, для категорий инвалидов (К,С) ДУ доступно условно при помощи персонала.**

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от " _____ " _____ 2019 г.

**И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:
5. Санитарно-гигиенических помещений.**

БУ «Центр административного спорта Югорья» г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 20/1.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо Для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
5.1	Туалетная комната.	есть	18	59	Отсутствует система двусторонней связи. Расстояние от стены до поручня не позволяет полноценно ухватиться рукой. Отсутствует свободное пространство под раковинной для подъезда инвалида колясочника.	Все К.О.С К	Установить систему двусторонней связи. Установить поручни в соответствии с нормативными требованиями. Создать свободное пространство под раковинной для подъезда инвалида колясочника.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5.2	Душевая/ванная комната.	есть	19	60	Размер складных сидений менее 0,5 м	К.О	Заменить сидения.	Текущий ремонт.
5.3	Бытовая комната (раздевалки).	есть	20	61	Отсутствует контрастная маркировка шкафов.	С	Нанести контрастную маркировку на шкафы.	Индивидуальное решение с ТСР.
	Общие требования к зоне:			59-61	Нет полностью оборудованных помещений для всех категорий граждан.	Все	Оборудовать не менее одной универсальной ванной комнатой, туалетом, бытовой комнатой доступной для всех категорий граждан.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения.	ДЧ-И (И.М)	18-20	59-61	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Уровень доступности зоны № 5 для всех категорий инвалидов (К,О,Г,У,С) ДЧ-И доступно частично избирательно с индивидуальной мобильностью.**

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от " ____ " _____ 2019 г.

И Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте.

БУ «Центр административного спорта Юзурь» 2. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 20/1.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
6.1	Визуальные средства	есть	-	62-63	Отсутствует визуальной средства. Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Оборудовать визуальными средствами. Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.
6.2	Акустические средства	есть	-	64	Отсутствуют акустические средства. Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Г	Оборудовать акустическими средствами. Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.
6.3	Тактильные средства	есть	-	65	Отсутствуют тактильные средства. Отсутствует комплексная система информации, которая	С	Оборудовать тактильными средствами. Сформировать комплексную систему информации, которая	Индивидуальное решение с ТСП.

				позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.		позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	
Общие требования к зоне:		62-65	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Оборудовать визуальными средствами. Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании..	Индивидуальное решение с ТСР.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации	ВНД	-	62-65	Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №6 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) ВНД – временно недоступно.